

## ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ๑. ซื้อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒๗ รายการ   |                             |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ส่วนการโยธา.....สำนักช่าง.....  |                             |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๔๐๐,๐๐๐.....บาท   |                             |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....<br>เป็นเงิน..... ๑,๓๗๖,๕๕๕ .....บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)                                |                             |
| <b>รถบรรทุกเฉพาะกิจ (กำจัดสิ่งปฏิกูล) ทะเบียน ชบ.๘๔-๑๓๓๐ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๔-๐๐๑๐</b>  |                             |
| ๔.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบนหัวเก๋ง   | จำนวน ๑ ชุดฯลฯ ๑๔,๘๘๐ บาท✓  |
| ๔.๒ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง (ความเข้มไม่เกิน ๖๐%) รอบคัน  | จำนวน ๑ ชุดฯลฯ ๖,๔๒๐ บาท✓   |
| ๔.๓ ตรวจสอบ,เช็คซ่อมระบบเบรค  | จำนวน ๑ งานๆลະ ๒๓,๕๕๐ บาท✓  |
| ๔.๔ ทำสีตามจุดที่ชำรุด,พร้อมพ่นสีกันสนิมที่เขตชีส   | จำนวน ๑ งานๆลະ ๒๑,๔๐๐ บาท✓  |
| ๔.๕ พ่นสีกันสนิมแซฟซีด้านล่างตัวรถและด้านล่างหัวเก๋ง  | จำนวน ๑ งานๆลະ ๘,๕๖๐ บาท✓   |
| <b>รถบรรทุกเฉพาะกิจ (กำจัดสิ่งปฏิกูล) ทะเบียน ชบ.๘๔-๑๓๓๒ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๔-๐๐๑๑</b>  |                             |
| ๔.๖ ปะผุ,ทำสีหัวเก๋ง พร้อมทำสีกระเบดี้มพ์ใหม่ (ระบบ ๒K)   | จำนวน ๑ งานๆลະ ๑๐๑,๖๕๐ บาท✓ |
| ๔.๗ ตรวจสอบ,เช็คซ่อมระบบเบรค  | จำนวน ๑ งานๆลະ ๗๗,๑๒๐ บาท✓  |
| ๔.๘ ตรวจสอบ,เช็คซ่อมระบบไฟฟ้ารอบคัน   | จำนวน ๑ งานๆลະ ๒๑,๔๐๐ บาท✓  |
| ๔.๙ ระบบดัมพ์ใหม่<br>- ส่วนพื้นกระเบรดด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ mm.<br>- กระเบษข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ mm. และระบบสามารถเปิดได้ ๓ ด้าน  | จำนวน ๑ ใบๆลະ ๑๙๒,๖๐๐ บาท✓  |
| ๔.๑๐ ติดตั้งระบบอิลดรอลิคยกดัมพ์ (สามารถยกน้ำหนัก<br>ไม่น้อยกว่า ๘ ตัน) พร้อมทดสอบการทำงาน  | จำนวน ๑ ชุดฯลฯ ๑๗๗,๗๐๐ บาท✓ |
| ๔.๑๑ ติดตั้งปั๊มไอลิคสำหรับยกดัมพ์พร้อมทดสอบการทำงาน  | จำนวน ๑ ชุดฯลฯ ๘๐,๒๕๐ บาท✓  |
| ๔.๑๒ ตรวจสอบ,ซ่อมแซมระบบช่วงล่าง  | จำนวน ๑ งานๆลະ ๑๔,๘๘๐ บาท✓  |
| ๔.๑๓ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบนหัวเก๋ง  | จำนวน ๑ ชุดฯลฯ ๑๖,๐๕๐ บาท✓  |
| ๔.๑๔ ตรวจสอบ,ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ   | จำนวน ๑ งานๆลະ ๒๖,๗๕๐ บาท✓  |
| ๔.๑๕ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง (ความเข้มไม่เกิน ๖๐%) รอบคัน   | จำนวน ๑ ชุดฯลฯ ๕,๓๕๐ บาท✓   |
| ๔.๑๖ พ่นสีกันสนิมแซฟซีด้านล่างตัวรถและด้านล่างหัวเก๋ง   | จำนวน ๑ งานๆลະ ๑๐,๗๐๐ บาท✓  |
| <b>รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ทะเบียน ชบ.๘๔-๘๕๕๗ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๗๓</b>  |                             |
| ๔.๑๗ ปะผุ,ทำสีหัวเก๋ง พร้อมทำสีกระเบดี้มพ์ใหม่ (ระบบ ๒K)  | จำนวน ๑ งานๆลະ ๑๐๗,๐๐๐ บาท✓ |
| ๔.๑๘ ตรวจสอบ,เช็คซ่อมระบบเบรค   | จำนวน ๑ งานๆลະ ๒๑,๔๐๐ บาท✓  |
| ๔.๑๙ ตรวจสอบ,เช็คซ่อมระบบไฟฟ้ารอบคัน  | จำนวน ๑ งานๆลະ ๒๓,๕๕๐ บาท✓  |
| ๔.๒๐ ระบบดัมพ์ใหม่<br>- ส่วนพื้นกระเบรดด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ mm.<br>- กระเบษข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ mm. และระบบสามารถเปิดได้ ๓ ด้าน | จำนวน ๑ ใบๆลະ ๒๔๖,๑๐๐ บาท✓  |

๔.๒๑ ติดตั้งระบบอิเลคทรอนิกส์ (สามารถน้ำหนัก

ไม่น้อยกว่า ๘ ตัน) พร้อมทดสอบการทำงาน

จำนวน ๑ งานละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๒๒ ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกสำหรับยกดัมพ์พร้อมทดสอบการทำงาน

จำนวน ๑ งานละ ๘๐,๐๐๐ บาท

๔.๒๓ ตรวจสอบ,ซ่อมแซมระบบช่วงล่าง

จำนวน ๑ งานละ ๗๕,๘๐๐ บาท

๔.๒๔ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบนหัวเก็บ

จำนวน ๑ ชุดละ ๑๒,๘๐๐ บาท

๔.๒๕ ตรวจสอบ,ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ

จำนวน ๑ งานละ ๓๒,๑๐๐ บาท

๔.๒๖ ติดตั้งฟิล์มกrongแสง (ความเข้มไม่เกิน ๖๐%) รอบคัน

จำนวน ๑ ชุดละ ๖,๙๕๕ บาท

๔.๒๗ พ่นสีกันสนิมแซทชีด้านล่างตัวรถและด้านล่างหัวเก็บ

จำนวน ๑ งานละ ๑๐,๗๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท ทวีโชค ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

๔๔/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้างโคก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๕.๒ บริษัท จิรยนต์กิจ จำกัด

๑๖๗/๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๕.๓ บริษัท มานะแทรคเตอร์ จำกัด ๕๘/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองข้างโคก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑..... พ.จ.อ.ธนาพนธ์ กระตุดนาค...ตำแหน่ง...นายช่างเครื่องกลอาวุโส..... 